

赤外線投光器
PRH-5218

取扱説明書

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
読み終わった後は、取り出しやすい場所に大切に保管してください。

「目次」

1. 正しくお使いいただくために
2. 主な特長
3. 外観図
4. 仕様

1. 正しくお使いいただくために

以下の警告・注意事項をお読みになり、安全にご使用ください



警告 人が死亡、または重症を負う恐れがある内容です。

- 電源は正しく使用する
表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 湿気の多い場所では使用しない。
風呂場・炊事場など、湿気の多いところ、湯気、油煙、ほこりがあたるような場所では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- 雷がなりはじめたときの対処
雷がなりはじめたら、すみやかに電源ケーブルをカメラ本体からはずしてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- キャビネット外は絶対にはずさないでください。火災・感電の原因となります。内部点検、調整、修理は販売店にご依頼ください
- 機器に異常が生じたときの対処
万一煙がでている、変なおいや音がする、本体を触ることができないほど発熱している場合などの異常状態になったときは、すみやかに電源ケーブルをカメラ本体からはずして販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。
- 改造は絶対にしないでください。
このカメラを改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- 機器に水が入る可能性のある環境では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。
降雨中、海岸、川岸水辺での使用は危険ですのでおやめください。




人が障害を負ったり、財産が損害を受ける恐れのある内容です。

- 直射日光や熱器具の近くは避けてください。
直射日光のあたる場所や熱器具の近くには置かないでください。内部温度が上昇して故障の原因となります。
- お手入れのとき
お手入れのときは、安全のため、作業の前に必ず電源ケーブルを本体から抜いてください。
- 磁気を発生させる機器の近くには置かない。
磁気を発生させる機器の近くには置かないでください。磁気の影響をうけて、正しく動作しないことがあります。

2. 主な特長

- ①屋外および屋内用の赤外線投光器です。
- ②最大投射距離は18mです。
- ③ケースはさびにくいアルミニウム、防水規格はIP67です。
- ④LEDは20個です。

3. 外観図



4. 仕様

型名	PRH-5218
最大投射距離	18m
窓	Φ59mm 耐熱ガラス
水平投射角度	30°
光源	LED×21
仕様	屋外
防水規格	IP67
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ65.0 x 65.1mm
質量	160g
消費電力	2.0W
使用温度	-10°C ~ +50°C
入力電源	DC12V
付属品	ACアダプタ、簡易カメラブラケット

*仕様及び外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください

MERIT

赤外線投光器
PRH-5218
取扱説明書



MERIT

有限会社 メリット

本 社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17

電話 & ファックス : 044-986-9088

埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12

電話 : 090-6527-6624

URL : <http://www.meritcctv.com> E-mail : info@meritcctv.com

2012.5.17